











GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115 02-495 Warszawa			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil otworu 1c							Zał.Nr: 3.1								
Miejscowość: Czernin Gmina: Dygowo Powiat: kołobrzegi Województwo: zachodniopomorskie			Obiekt: droga gminna Inwestor: Wójt Gminy Dygowo Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Dozór geologiczny: mgr Dariusz Luks				System wiercenia: Rzędna: 23.80 m n.p.m Skala 1 : 50      Data wiercenia: 2021-06-24											
Wiercenie	Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	ID	IL						
	[m.p.p.t]		[m]		[m]													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
 2.00		Czwartorzęd Czwartorzęd			0.80 1.21 1.40 1.70 2.40 2.80 3.50	nasyp niekontrolowany, szary, piasek gliniasty	nN (Pg)	mw	tpl									
						nasyp niekontrolowany, jasny szary, piasek średni+humusowy	nN (Ps+Ph)		szg/ln									
						nasyp niekontrolowany, brązowo-szary, piasek gliniasty	nN (Pg)		pl									
									Piasek średni, szary	Ps	w	szg/ln	la	0.2				
									Piasek średni, szary		w/nw	ln						
									piasek gliniasty, szary	Pg	m	mpl	lla		0.7			
									piasek gliniasty, szary		w	pl	llb		0.4			
											3.50							

Profil otworu: 2c    Rzędna: 23.50 m n.p.m.    Data wiercenia: 2021-06-24													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 1.60		Czwartorzęd Czwartorzęd			0.90 1.30 1.60 2.20 2.50	nasyp niekontrolowany, szary, piasek gliniasty+piasek humusowy	nN (Ph+Pg)	w	szg/ln				
						piasek gliniasty, żółto-szary	Pg	mw	tpl			lle	0.1
						piasek gliniasty, szary		w	pl			llb	0.4
						piasek gliniasty, szary			mpl			lla	0.7
						piasek gliniasty, szary			pl			llb	0.4