


p.p. = 24,0m n.p.m.

Rzędna terenu	28,00	28,00	28,60	28,60
Rzędna dna kanału	26,00	26,61	26,06	26,56
Zagłębienie	2,00	1,39	2,54	2,04
Średnice / spadki	de 315 PVC		i=0,3%	
Długość i odległość	0,00	16,3		16,3

Si1

Sp1



Z.U.P. J.N.B. "WEN-SAN"		Inwestor:		Objekt:	
mgr inż. Grażyna Wencel		GMINA DYGOWO		Remont kanalizacji deszczowej	
78-100 Kolobrzeg		ul. Kolejowa 1		Włoszczów gm. Dygowo	
ul. Szelburg-Zarembny 6		78-123 Dygowo		dz. nr 191/8, 191/18, 192/34 obr. Piotrowice	
tel. 665-016-029					
Temat: Profil podłużny kolektora deszczowego od studni Si1 do Sp1					
zlokalizowanego na dz. nr 191/8 i 191/18 obr. Piotrowice					
we Włoszczowie gm. Dygowo.					
Autor:		Podpis:		Rys. nr:	
mgr inż. Grażyna Wencel		UAN/N/7210/123/90		16.02.2015r.	
Opracował:		Podpis:		Faza: p. b.	
mgr inż. Andrzej Wencel		UAN/N/7210/137/89		16.02.2015r.	
				skala	
				1:50/50	
				2	